



INFORME DE SEGUIMIENTO

IN O 10 - FORM IV
V: 2

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según resolución Exenta N° 233 de fecha 14 de febrero de 2008

Informe de seguimiento N°	IS-013-04-54811
N° Informe de seguimiento SEC	325258
Fecha de Emisión	29/11/2019
Laboratorio de ensayo	Lenor Chile SpA
Dirección del Laboratorio	Santa Rosa 2898. Comuna de San Joaquín
Reporte N°	AGI-11-19-77415
Fecha de Reporte	20/11/2019
Protocolo de ensayo	PE_1-01
Norma	IEC 60335-1:2010 Junto con IEC 60335-2-2:2009

Información del cliente

Nombre del Cliente	
Dirección del Cliente	

Identificación del producto

Denominación técnica	Aspiradoras y artefactos de limpieza de aspiración de agua
Denominación comercial	ASPIRADORA
Marca	ELSEA
Modelo o Tipo	ESAT E30
Nombre o Razón Social del Fabricante	ELSEA s.r.l
Dirección del Fabricante	ZONA A.S.I. Fasano Sud SNC-72015 FASANO (BR) ITALIA
País de fabricación	Italia

Tamaño del lote	110 unidades
Tamaño del lote encontrado	110 unidades
Tamaño de la muestra	5 unidades
Declaración de Ingreso	5110046535-7
Número certificado	E-013-04-13201
Organismo emisor	Lenor Chile SpA

Trazabilidad	2019.06 (201906307667)
Otra información relevante para la identificación del lote	--

Gabriel Morales
Responsable Técnico