



INFORME DE SEGUIMIENTO

IN O 10 - FORM IV
V: 2

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según resolución Exenta N°23780 de fecha 14 de Mayo del 2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Informe de seguimiento N° | IS-013-04-53249 |
| N° Informe de seguimiento SEC | 319007 |
| Fecha de Emisión | 03/10/2019 |
| Laboratorio de ensayo | Lenor Chile SpA |
| Dirección del Laboratorio | Santa Rosa 2898. Comuna de San Joaquín |
| Reporte N° | AGI-09-19-75021 |
| Fecha de Reporte | 24/09/2019 |
| Protocolo de ensayo | PE_6-04 |
| Norma | IEC 60745-1:2006 Junto con IEC 60745-2-4:2002 + A1:2008 |

Información del cliente

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del Cliente | ACO MAQUINARIAS S.A. |
| Dirección del Cliente | Av. Matta N° 1300, Santiago, Región metropolitana |

Identificación del producto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Denominación técnica | Lijadora distinta a la de tipo disco |
| Denominación comercial | Lijadora Orbital |
| Marca | GLADIATOR |
| Modelo o Tipo | LR 605 |
| Nombre o Razón Social del Fabricante | |
| Dirección del Fabricante | |
| País de fabricación | China |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Tamaño del lote | 400 unidades |
| Tamaño del lote encontrado | 400 unidades |
| Tamaño de la muestra | 8 unidades |
| Declaración de Ingreso | 5110046521-7 |
| Número certificado | E-013-04-4092 |
| Organismo emisor | Lenor Chile Ltda |

| | |
|--|-------------------------|
| Trazabilidad | 08/2019 |
| Otra información relevante para la identificación del lote | Adenda por razón social |

Gabriel Morales
Responsable Técnico